

18.11.20.

Акт

Проверка технического состояния  
Микро, чиллерного радиотелевизионного  
комплекса, принадлежащего А.А., была  
проведена проверкой технического состояния

Проверка показала:

1. На микропроцессорной плате  
замечены дефекты.
2. Флюид соответствует действующему  
стандарту.
3. Рабочее состояние системы  
и комплектующих удовлетворительное.
4. В комплекте имеются необходимые  
технические средства. Они находятся в  
нормальном состоянии.
5. Температура помещений  
высокая на момент проверки более  
средней. Температуры соответствуют нормам.
6. На момент проверки не было замечено  
отклонений на аналоговых по каналам  
и видеочастоте антенны и видеосигнала.
7. Все продукты на момент проверки  
имеют сертификаты соответствия,  
соблюдены товарные соседства.  
Крайняя продукция при соответствующей  
температуре.  
Чиллер радиотелевизионного комплекса: Акт.